

破損の名称	疲労ひび割れ		
破損の種類	ひび割れ	線状ひび割れ	縦方向
写真			
破損の名称	わだち割れ		
破損の種類	ひび割れ	線状ひび割れ	縦方向
写真			

破損の名称	凍上によるひび割れ		
破損の種類	ひび割れ	線状ひび割れ	縦方向
写真			
破損の名称	施工継目のひび割れ		
破損の種類	ひび割れ	線状ひび割れ	縦方向
写真			

破損の名称	リフレクションクラック		
破損の種類	ひび割れ	線状ひび割れ	横方向
写真			
破損の名称	温度応力ひび割れ		
破損の種類	ひび割れ	線状ひび割れ	横方向
写真			

破損の名称	施工継目のひび割れ		
破損の種類	ひび割れ	線状ひび割れ	横方向
写真			
破損の名称	路床・路盤の支持力低下によるひび割れ		
破損の種類	ひび割れ	亀甲状ひび割れ	
写真			

<p>破損の名称</p>	<p>路床・路盤の沈下によるひび割れ</p>	
<p>破損の種類</p>	<p>ひび割れ</p>	<p>亀甲状ひび割れ</p>
<p>写真</p>		
<p>破損の名称</p>	<p>アスファルト混合物の劣化・老化によるひび割れ</p>	
<p>破損の種類</p>	<p>ひび割れ</p>	<p>亀甲状ひび割れ</p>
<p>写真</p>		

破損の名称	凍上によるひび割れ	
破損の種類	ひび割れ	亀甲状ひび割れ
写真		
破損の名称	構造物周辺のひび割れ	
破損の種類	ひび割れ	亀甲状ひび割れ
写真		

破損の名称	基層の剥離によるひび割れ	
破損の種類	ひび割れ	亀甲状ひび割れ
写真		
破損の名称	路床・路盤の圧縮変形によるわだち掘れ	
破損の種類	わだち掘れ	
写真		

<p>破損の名称</p>	<p>アスファルト混合物の塑性変形によるわだち掘れ</p>
<p>破損の種類</p>	<p>わだち掘れ</p>
<p>写真</p>	
<p>破損の名称</p>	<p>アスファルト混合物の摩耗によるわだち掘れ</p>
<p>破損の種類</p>	<p>わだち掘れ</p>
<p>写真</p>	



破損の名称	縦断方向の凹凸	
破損の種類	平たん性の低下	
写真		
破損の名称	ヘアクラック	
破損の種類	その他の破損	舗装のひび割れ
写真		

破損の名称	端部ひび割れ	
破損の種類	その他の破損	舗装のひび割れ
写真		
破損の名称	円弧状ひび割れ	
破損の種類	その他の破損	舗装のひび割れ
写真		

破損の名称	枝状ひび割れ	
破損の種類	その他の破損	舗装のひび割れ
写真		
破損の名称	材料分離による縦ひび割れ	
破損の種類	その他の破損	舗装のひび割れ
写真		

破損の名称	ポリッシング	
破損の種類	その他の破損	舗装の表面性状
写真		
破損の名称	ブリージング	
破損の種類	その他の破損	舗装の表面性状
写真		

破損の名称	ラベリング	
破損の種類	その他の破損	舗装の表面性状
写真		
破損の名称	ウェザリング	
破損の種類	その他の破損	舗装の表面性状
写真		

破損の名称	剥離		
破損の種類	その他の破損	舗装の表面性状	
写真			
破損の名称	段差		
破損の種類	その他の破損	舗装の凹凸形状	
写真			

破損の名称	ポットホール		
破損の種類	その他の破損	舗装の凹凸形状	
写真			
破損の名称	コルゲーション		
破損の種類	その他の破損	舗装の凹凸形状	
写真			

破損の名称	ブリスタリング		
破損の種類	その他の破損	舗装の凹凸形状	
写真			
破損の名称	寄り		
破損の種類	その他の破損	舗装の凹凸形状	
写真			



破損の名称	くぼみ	
破損の種類	その他の破損	舗装の凹凸形状
写真		
破損の名称	路面陥没	
破損の種類	その他の破損	舗装の凹凸形状
写真		
	※写真：総点検実施要領（案）より引用	

破損の名称	表層はく離	
破損の種類	その他の破損	舗装の凹凸形状
写真		
破損の名称	ポーラスアスファルト舗装の骨材飛散（ラベリング）	
破損の種類	その他の破損	ポーラスアスファルト舗装
写真		

破損の名称	ポーラスアスファルト舗装の空隙づまり, 空隙つぶれ	
破損の種類	その他の破損	ポーラスアスファルト舗装
写真		
破損の名称	ポーラスアスファルト舗装の部分的な寄り (側方流動)	
破損の種類	その他の破損	ポーラスアスファルト舗装
写真		

破損の名称	パッチングの破損	
破損の種類	その他の破損	パッチング
写真		